

Поршневые компрессионные кольца подлежат замене, если зазор в замке превышает 2,5 мм или если зазор по высоте между кольцом и канавкой превышает 0,3 мм (Д-16), у Д-21 соответственно 3 и 0,5 мм. Перед заменой поршневых колец тщательно очищают от нагара канавки под кольца и маслосъемные отверстия в поршне и промывают дизельным топливом.

Перед установкой нового поршневого кольца его нужно проверить по цилиндру и поршню. Чтобы проверить кольцо по цилиндру, его устанавливают внутрь и замеряют зазор в замке. Затем кольцо прогоняют поршнем до самого низа цилиндра, чтобы установить характер возможной выработки цилиндра. При проверке кольца по поршню его прокатывают по его канавке: при толщине кольца большей, чем глубина канавки поршня, оно считается непригодным.

Для подгонки по зазору в замке кольцо нужно осторожно зажать в тисках (с применением съемных медных, свинцовых или алюминиевых губок, чтобы не нарушить его правильной формы), и личным напильником осторожно спилить лишний металл с одной стороны. Для подгонки по высоте кольцо нужно положить на разостланный на ровном месте кусок наждачного полотна и аккуратно, с равномерным нажимом руки, круговыми движениями сточить его с одной торцевой стороны. Признаком правильной подгонки кольца по высоте является их медленное перемещение в канавках без заеданий под влиянием собственного веса, если поршень на весу вращать руками в осевом направлении.

Снимать старые и надевать на поршень новые кольца лучше специальным съемником; если его нет, можно использовать несколько узких и тонких металлических пластинок, которые осторожно, по одному заводят под каждое снимаемое (надеваемое) кольцо.

Маслосъемное ("двойное") кольцо с расширителем ставят так, чтобы в верхней части канавки находилось кольцо с дренажными пазами (пазами




Рис. 52. Расположение колец на поршне (Д-21А): 1 – верхнее компрессорное кольцо; 2 – второе компрессорное кольцо; 3 – третье компрессорное кольцо; 4 – маслосъемочное кольцо; 5 – расширитель

вниз), а в нижней части кольцо без дренажных пазов, прямоугольной выточкой вниз (рис. 52). При установке поршня в цилиндр замки колец располагают под углом 90° одно к другому, но так чтобы замки колец не были бы напротив отверстий под палец. Поршни ставят в те же цилиндры, в которых они работали, зеркало цилиндра перед устами

#### Размерные группы поршней и цилиндров (Д-21А)

Размерная группа	Диаметр цилиндра, мм измерению, мм	Юбка поршня в нижней части, по наибольшему
М	105 <sup>+0.02</sup>	105 <sup>-0.14</sup> <sub>-0.16</sub>
С	105 <sup>+0.04</sup> <sub>+0.02</sub>	105 <sup>-0.12</sup> <sub>-0.14</sub>
Б	105 <sup>+0.06</sup> <sub>+0.04</sub>	105 <sup>-0.10</sup> <sub>-0.12</sub>

новкой поршня смазывают моторным маслом. Новый поршень и цилиндр перед установкой подбирают по размерам (табл. 4)

Таблица < ■

Размерная группа цилиндра нанесена на бобышке верхнего высокого ребра, а поршня - на днище. Поршень и цилиндр должны быть одной размерной группы.

Для обеспечения правильного сопряжения поршни по диаметру отверстий в бобышках и поршневые пальцы сортируют на две размерные группы (табл. 5) и подбирают (размерная группа поршня нанесена на днище).

Таблица

#### Размерные группы поршней и пальцев (Д-21А)

Размерная группа поршня и пальца	Диаметр отверстия под поршневой палец, мм	Диаметр поршневого пальца, мм
01	35 <sup>-0.004</sup> <sub>-0.004</sub>	35 <sub>-0.004</sub>
02	35 <sup>-0.009</sup> <sub>-0.014</sub>	35 <sup>-0.003</sup> <sub>-0.007</sub>

Шатун и палец комплектуют в группу по выбранным номерам (табл. 6) и при сборке подбирают. Размерная группа пальца нанесена на его цилиндра

#### Размерные группы шатунов и пальцев (Д-21А)

Клеймо шатуна	Диаметр отверстия втулок верхней головки шатуна, мм	Клеймо пальца	Диаметр поршневого пальца, мм
Б	35 <sup>-0.004</sup> <sub>-0.004</sub>	01	35 <sup>-0.004</sup>
М	35 <sup>+0.020</sup> <sub>-0.006</sub>	02	35 <sup>-0.007</sup>

ческой поверхности, а шатуна на верхней головке (или часть стержня шатуна окрашена в красный цвет при группе М).

Таблица

0

Для предотвращения повреждения поршня при сборке его с пальцем, который ставят в отверстия легким, постукиванием деревянного молотка, ПОДШЕНЬ предварительно, нагревают в масле и

Каждый шатун устанавливают на дизель только со своей крышкой, при этом крышку ставят в том же положении, в котором она была до разборки. Гайки шатунных болтов при креплении крышек затягивают равномерно с усилием 200-240 Н на плече 0,5 м. Перестановка болтов и гаек не допускается. При креплении цилиндра с головкой к картеру гайки анкерных силовых шпилек затягивают равномерно в 2-3 приема пакрест (рис. 53) окончательно с усилием 220-260 Н на плече 0,5 м.

Поршни в сборе с шатунами устанавливают на дизель так, чтобы полусферическая выемка в днище поршня располагалась на стороне распределительного вала.

О большом износе подшипников кривошипно-шатунного механизма свидетельствуют характерные звуки двигателя, а также снижение рабочего давления в системе смазки. Износ шатунных подшипников обнаруживается по глухим стукам на уровне нижней мертвоточки хода поршня, износ коренных характеризуется четкими стуками низкого тона, в зоне расположения коленчатого вала.

Определяя необходимость замены вкладышей подшипников по падению давления масла, следует убедиться в отсутствии других причин снижения давления (неисправность манометра, засорение фильтра масляного насоса, неисправность сливного клапана, перегрев двигателя и др.). Величину зазора нужно проверять сначала у шатунных подшипников, так как они изнашиваются значительно раньше коренных.

Величина радиального зазора между шейкой вала и вкладышем может быть определена с помощью свинцовой проволоки или калиброванной латунной пластинки щупа. Для этого у одного из шатунов расшлифовывают и отворачивают гайки шатунных болтов и снимают крышку вместе с нижним вкладышем. Вкладыши и шейка насухо протираются. На внутреннюю поверхность вкладыша кладутся наискосок два отрезка смазанной маслом проволоки из чистого свинца длиной 70-80 мм и толщиной 1-1,5 мм. За-

Производственные и ремонтные размеры корешки




Рис. 53. Последовательность затяжки гаек крепления головок цилиндров

тем крышка шатуна осторожно ставится на место, шатунные болты затягиваются с усилием 70-80 Н и коленчатый вал проворачивается на 360°. После этого нужно проворотить не ослабли ли гайки шатунных болтов, снять крышку подшипника и вынуть куски обжатой проволоки. Если после проворачивания вала гайки шатунных болтов окажутся ослабленными, их необходимо подтянуть, вновь провернуть вал на 360° и опять проверить затяжку болтов. Толщина обжатой проволоки замеряется, и, если она будет превышать определенную величину радиального зазора, вкладыши заменяются у всего комплекта шатунов (обязательно одновременно верхние и нижние). Также с помощью свинцовой проволоки могут быть замерены зазоры и в коренных подшипниках коленчатого вала.

Замена коренных и шатунных вкладышей. Зазоры в подшипниках проверяют путем измерения диаметров шейки вала и соответствующей ей вкладышей, зажатых крышками в постели картера (или шатуна). Измерения производят в плоскости, перпендикулярной к плоскости разъема подшипников. При зазоре в шатунных подшипниках 0,4 мм и в коренных - 0,35 мм и овальности шеек 0,15 мм перешлифуйте шейки вала и замените вкладыши. Для монтажа крышек коренных подшипников рекомендуется использовать рым-болт, который ввернут в картер маховика двигателя.

Шейки коленчатого вала изготавливаются двух номиналов, которые приведены в табл. 7. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру первого номинала, специального обозначения не имеют. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру второго номинала, имеют на первой шейке обозначение "2 КШ".

На валах, коренные шейки которых изготовлены по первому номиналу, а шатунные - по второму, нанесено обозначение "2Ш". На валах, коренные шейки которых выполнены по второму номиналу, а шатунные - по первому, нанесено обозначение "2К". Номер номинала вкладышей шатунных и коренных подшипников нанесен на наружной цилиндрической поверхности каждого вкладыша. На вкладышах первого номинала нанесено обозначение "Б11" на вкладышах второго номинала - "Н2". Устанавливать на вал вкладыши номинала, не соответствующие условному обозначению на валу, запрещается. Нельзя также устанавливать верхний вкладыш вместо нижнего и наоборот.

#### Таблица 7

IX и шатунных шеек коленчатого вала (Д-21А)

Обозначение номинала или ремонтного размера шеек коленчатого вала, вкладышей и упорных полуколец	Диаметр шейки коленчатого вала, мм		Ширина второй коренной шейки, мм	Толщина упорных полуколец второй коренной шейки, мм
	коренной	шатунной		
<b>Номинальные</b>				
111	70,25 <sup>-0,065</sup> -0,085	65,25 <sup>-0,060</sup> -0,080	46 <sup>+0,1</sup>	4,5 <sup>-0,035</sup> -0,085
112	70 <sup>-0,065</sup> -0,085	65 <sup>-0,060</sup> -0,080	46 <sup>+0,1</sup>	4,7 <sup>-0,035</sup> -0,085
<b>Ремонтные</b>				
P1	69,5 <sup>-0,065</sup> -0,085	64,5 <sup>-0,060</sup> -0,080	46,2 <sup>+0,1</sup>	4,6 <sup>-0,005</sup> -0,085
P2	69 <sup>-0,065</sup> -0,085	64 <sup>-0,060</sup> -0,080	46,4 <sup>+0,1</sup>	4,7 <sup>-0,035</sup> -0,084
P3	68,5 <sup>-0,065</sup> -0,085	63,5 <sup>-0,060</sup> -0,080	46,6 <sup>+0,1</sup>	4,3 <sup>-0,005</sup> -0,085
P4	68 <sup>-0,065</sup> -0,085	63 <sup>-0,060</sup> -0,080	46,8 <sup>+0,1</sup>	4,4 <sup>-0,005</sup> -0,085

